

Avviso di servizio Cilindricone Dicembre 2007

A seguito dei collaudi che vengono ordinariamente effettuate su tutti i sistemi CYL che ritornano in revisione, si è riscontrata la non perfetta esecuzione di una lavorazione meccanica del sistema di otturatore a sfere.

Ciò potrebbe causare, sia pure con una incidenza statistica bassissima, che all'attivazione il dispositivo spari con ritardo.


Si evidenzia pertanto la necessità di richiamare per la revisione tutti i sistemi prodotti prima del 1° Marzo 2007 e non revisionati dopo il 1° Marzo 2007.

Durante questa revisione verranno ripristinate le corrette tolleranze delle parti in questione.

Sono esclusi da questo avviso di servizio i sistemi prodotti dopo il 1 Marzo 2007 e quelli prodotti prima del 1 Marzo 2007 ma revisionati dopo il 1 Marzo 2007.

Il presente avviso riveste carattere di prescrizione obbligatoria.

Si prega di contattare il rivenditore che vi assiste o la ditta scrivente per concordare modalità e tempistiche di spedizione o consegna del vs. materiale.



Estensione scadenza revisione Cilindricone

In seguito all'esperienza ormai accumulata su questo tipo di sistema, si è riscontrato che la parte meccanica del sistema e le condizioni della velatura possono mantenere le prestazioni richieste per un periodo di operatività più lungo di quello sinora consigliato.

Ciò vale purché le condizioni di umidità a cui l'equipaggiamento è sottoposto non siano particolarmente gravose.

Una volta soddisfatto il precedente avviso di servizio Dicembre 2007, il termine di revisione e ripiegamento per il sistema di emergenza Cilindricone viene portato a 2 (due) anni.

A disposizione per qualsiasi chiarimento , Giordano Comelli

Comelli srl
Via Montanara 101 d
43100 Parma PR
tel e fax 0521-968650
www.aircone.com
info@aircone.com